

Rekvirent	DANSK MILJØANALYSE ApS Skelstedet 5 2950 Vedbæk Danmark Att.: Morten Hedegaard			
Sagsnavn/ref.	Egevolden 130			
Vor Journal nr.	R22494			
Antal prøver og typer	Type	Antal	Type	Antal
	Asbest i støv opsamlet på geltape	29	Asbest i materialeprøve	2
Dato for prøvetagning	2024-05-23			
Prøver udtaget af	Morten Hedegaard			
Rapport version	1			

Formål og forudsætninger

Der er udtaget prøver på udearealer på Egevolden 130, Hvidovre i forbindelse med planlægning af fremtidige arbejder.

Opsummering

Der er fundet asbest i flere af prøverne.

Det anbefales at der udføres asbestrensning i de forurenede områder, indvendigt og udvendigt samt at adgang til de forurenede områder begrænses mest muligt.

Prøver









Lab nr.	Beskrivelse	Asbest
1	Udvendig, hoveddør side	Ja
2	Udvendig, hoveddør side	Nej
3	Udvendig, hoveddør side	Ja
4	Udvendig, ved hoveddøren	Ja
5	Udvendig, hoveddør side	Ja
6	Udvendig, hoveddør side, mos	Ja
7	Udvendig, gård Side	Ja
8	Udvendig, Går side	Nej
9	Udvendig, Gård side	Ja
10	Udvendig, gårds Side	Ja
11	Udvendig, går side	Ja
12	Udvendig, går side	Ja
13	Udvendig, går side	Ja
14	Udvendig, går side	Ja
15	Udvendig, går side	Ja
16	Udvendig, går side	Ja
17	Eternit lignende fragment, gårdside	Ja
18	Indvendig, just Dance rum	Nej

Lab nr.	Beskrivelse	Asbest
19	Indvendig, gang ved just Dance rum	Ja
20	Indvendig, krearum	Nej
21	Indvendig, teknik rum	Nej
22	Indvendig, restaurant Frydenhøj	Nej
23	Indvendig, mellemgang ved toilet	Nej
24	Indvendig, vindfang, under måtten	Ja
25	Indvendig, garderobe	Ja
26	Indvendig, gård Dør	Ja
27	Indvendig, Dør til personalerum	Nej
28	Indvendig, køkken	Nej
29	Indvendig, gang, dør ved legerum	Nej
30	Indvendig, gamer rum	Nej
31	Indvendig, legerum	Nej




Tabel 1 - Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.





Fotodokumentation

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
1	Udvendig, hoveddør side	Asbest		
2	Udvendig, hoveddør side	-		
3	Udvendig, hoveddør side	Asbest		
4	Udvendig, ved hoveddøren	Asbest		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
5	Udvendig, hoveddør side	Asbest		
6	Udvendig, hoveddør side, mos	Asbest		
7	Udvendig, gård Side	Asbest		
8	Udvendig, Går side	-		







Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
9	Udvendig, Gård side	Asbest		
10	Udvendig, gårds Side	Asbest		
11	Udvendig, går side	Asbest		
12	Udvendig, går side	Asbest		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
13	Udvendig, går side	Asbest		
14	Udvendig, går side	Asbest		
15	Udvendig, går side	Asbest		
16	Udvendig, går side	Asbest		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
17	Eternit lignende fragment, gårdside	Asbest		
18	Indvendig, just Dance rum	-		
19	Indvendig, gang ved just Dance rum	Asbest		
20	Indvendig, krearum	-		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
21	Indvendig, teknik rum	-		
22	Indvendig, restaurant Frydenhøj	-		
23	Indvendig, mellemgang ved toilet	-		
24	Indvendig, vindfang, under måtten	Asbest		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
25	Indvendig, garderobe	Asbest		
26	Indvendig, gård Dør	Asbest		
27	Indvendig, Dør til personalerum	-		
28	Indvendig, køkken	-		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
29	Indvendig, gang, dør ved legerum	-		
30	Indvendig, gamer rum	-		
31	Indvendig, legerum	-		

Analyseresultater

Resultater - Asbest i materialeprøve				
Lab nr	Prøvenavn	Analyseret materiale	Asbest (ja/nej)	Kommentar
6	Udvendig, hoveddør side, mos	Mos	Ja	Mos med Chrysotil
17	Eternit lignende fragment, gårdside	Plade	Ja	Plade med Chrysotil på overfladen 10-25 %
Metode:	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)			
BEMÆRKNING:				
<p>Ved konstatering af asbest i en prøve, skal alt arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbesttype og procentindhold. Bortskaffelse af materialet skal udføres ifølge reglerne for asbestaffald.</p> <p>Ved inhomogene prøver (f.eks. prøver af gulve, der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på, om tilstrækkeligt prøvemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. ved gulvbelægningsprøver, hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag, der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder. Det anbefales altid at indlevere en samlet prøve af alle lag. Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.</p>				

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape			
Lab nr	Prøvenavn	Asbestfibre *	Kommentar
1	Udvendig, hoveddør side	++	Chrysotil
2	Udvendig, hoveddør side	0	Meget støv
3	Udvendig, hoveddør side	+++	Chrysotil
4	Udvendig, ved hoveddøren	+++	Chrysotil
5	Udvendig, hoveddør side	+++	Chrysotil
7	Udvendig, gård Side	+++	Chrysotil
8	Udvendig, Går side	0	Meget støv
9	Udvendig, Gård side	+++	Chrysotil
10	Udvendig, gårds Side	+++	Chrysotil
11	Udvendig, går side	+	Chrysotil
12	Udvendig, går side	+	Chrysotil
13	Udvendig, går side	+++	Chrysotil
14	Udvendig, går side	+++	Chrysotil
15	Udvendig, går side	+++	Chrysotil
16	Udvendig, går side	+++	Chrysotil
18	Indvendig, just Dance rum	0	Lidt støv
19	Indvendig, gang ved just Dance rum	+	Chrysotil
20	Indvendig, krearum	0	Medium støv
21	Indvendig, teknik rum	0	Lidt støv
22	Indvendig, restaurant Frydenhøj	0	Lidt støv
23	Indvendig, mellemgang ved toilet	0	Medium støv
24	Indvendig, vindfang, under måtten	+++	Chrysotil
25	Indvendig, garderobe	+	Chrysotil
26	Indvendig, gård Dør	++	Chrysotil
27	Indvendig, Dør til personalerum	0	Medium støv
28	Indvendig, køkken	0	Lidt støv
29	Indvendig, gang, dør ved legerum	0	Medium støv

Lab nr	Prøvenavn	Asbestfibre *	Kommentar
30	Indvendig, gamer rum	0	Meget støv
31	Indvendig, legerum	0	Medium støv
Metode:	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)		
BEMÆRKNING:			
<p>*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.</p> <p>Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.</p> <p>Angivelsen lidt/mellem/meget fortæller, hvor meget materiale der er opsamlet på selve prøven og dermed ikke noget om det generelle rengøringsniveau. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens samlede vurdering.</p> <p>Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.</p>			